



redworks
hardware compatibility list

REDWORKS HARDWARE COMPATIBILITY LIST

Versie: 2013-06-01

Het voice network van Redworks voldoet aan zeer strikte markt conforme eisen. Om de kwaliteit van ons netwerk te waarborgen, hebben wij derhalve een HARDWARE COMPATIBILITY LIST (HCL) opgesteld.

Apparaten die niet op deze lijst vermeld zijn, worden geacht niet compatibel te zijn met het Redworks voice netwerk. Gebruik van deze apparaten geschied op eigen risico en zonder enige garanties van Redworks.

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend en kan te allen tijde gewijzigd worden.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze lijst.

HARDWARE	ONDERSTEUNING	OPMERKING
2N		
Helios IP	JA ¹	Firmware 1.13.1.288.3
AASTRA		
Aastra 53i	JA	V2.2.0.166
ASTERISK		
Asterisk PBX	JA	Versie 1.6.1.18-rc2 Redworks ondersteunt enkel trunking
ASTIUM		
Astium PBX	JA	i386 v1.6, v2.0, v2.1-21692
CEM SOLUTIONS		
ALLO.COM NanoPBX	JA	Firmware 1.0.5 Redworks ondersteunt enkel trunking
CISCO		
Cisco RV082	NEE	Uitgaande gesprekken worden vaak niet direct opgebouwd.
COUNTERPATH		
Bria	JA	
X-Lite	JA	
Eyebeam	JA	
DRAYTEK		
Draytek 3100	JA	
FREEBPX		
FPBX	JA	Versie 2.8.1 (1.8.3.2) Redworks ondersteunt enkel trunking
FRITZ!BOX		
FRITZ!Box 3370	JA	

1) Getest door Tiptel

FRITZ!Box 7050	JA	
FRITZ!Box 7270	JA	
FRITZ!Box 7330	JA	
FRITZ!Box 7360	JA	
FRITZ!Box 7930	JA	

GRANDSTREAM

GXP 2000	JA	Geeft mogelijk problemen bij meerdere GXP 2[xxx] series in een groep
GXP 2020	JA	Geeft mogelijk problemen bij meerdere GXP 2[xxx] series in een groep
GXV 3140	JA	
HT702	JA	

INNOVAPHONE

Gateway IP302	JA ¹	Firmware 9.x
Gateway IP305	JA ¹	Firmware 9.x
Gateway IP800	JA ¹	Firmware 9.x
Gateway IP2000	JA ¹	Firmware 9.x
Gateway IP6000	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP110	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP150	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP200	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP230	JA ¹	Firmware 9.x
IP Phone IP240	JA ¹	Firmware 9.x
A/B Adapter IP22	JA ¹	Firmware 9.x
A/B Adapter IP24	JA ¹	Firmware 9.x
A/B Adapter IP28	JA ¹	Firmware 9.x

KAYAKO

Kayako Desktop	JA	4.1.0.607 STABLE
----------------	----	------------------

LINKSYS

PAP2T	JA	Geen ondersteuning voor FAX
SPA2102	JA	Ondersteuning voor FAX
SPA3102	JA	Geen ondersteuning voor FAX
SPA921	JA	
SPA922	JA	
SPA941	JA	

¹⁾ Getest door Tiptel

SPA942	JA	
SPA962	JA	Firmware 6.1.3(a)
SPA9642	JA	Firmware 6.1.3(a)

MEDIA5

Media5-Fone	JA	v2.7.1.20
-------------	----	-----------

PANASONIC

KX-TGP500	JA	
KX-TGP550	JA	
KX-UT113	JA	
KX-UT123	JA	
KX-UT133	JA	
KX-UT136	JA	
KX-UT248-B	JA	
KX-UT670	JA	

PATTON

PATTON SN Series (BRI)	JA ¹	Firmware 5.x
PATTON SN Series (PRI)	JA ¹	Firmware 5.x

POLYCOM

KIRK Wireless Server 300	JA ¹	Firmware PCS10
KIRK Wireless Server 6000	JA ¹	Firmware PCS10
SoundPoint IP321	JA	
SoundPoint IP331	JA	
SoundPoint IP335	JA	
SoundPoint IP450	JA	
SoundPoint IP550	JA	
SoundPoint IP560	JA	
SoundPoint IP650	JA	
SoundPoint IP670	JA	

SIEMENS / GIGASET

Gigaset DECT A580 IP	JA	
Gigaset DECT C450 IP	JA	
Gigaset DECT C470 IP	JA	
Gigaset DECT C475 IP	JA	

1) Getest door Tiptel

Gigaset DECT S675 IP	JA	
Gigaset DECT S685 IP	JA	
Gigaset SE 565 DSL	JA	
Gigaset DE310	JA	
Gigaset DE410	JA	
Gigaset DE700	JA	
Gigaset DE900	JA	
Gigaset DX800	JA	Geen auto provision mogelijk
Gigaset N510 Pro		

SMARTSHARE

FairRouter	JA	
StraightShaper	JA	

SNOM

SNOM 190	JA	Firmware 3.56m
SNOM 300	JA	Firmware 8.7.3.15
SNOM 320	JA	Firmware 8.7.3.15
SNOM 360	JA	Firmware 8.7.3.15
SNOM 370	JA	Firmware 8.7.3.15
SNOM 710	JA	Firmware 8.7.3.15
SNOM 720	JA	Firmware 8.7.3.15
SNOM 760	JA	Firmware 8.7.3.15
SNOM 821	JA ¹	Firmware 8.7.3.15
SNOM 870	JA ¹	Firmware 8.7.3.15
SNOM M3	JA	
SNOM M9	JA ¹	Firmware 9.4.12
SNOM Meetingpoint	JA	
SNOM PA1	JA	

SPEEDTOUCH ADSL

SpeedTouch 516/516i (KPN)	NEE	Mogelijk problemen met voicestream
SpeedTouch 530/530i (KPN)	NEE	Mogelijk problemen met voicestream
SpeedTouch 546/546i (KPN)	NEE	Mogelijk problemen met voicestream
SpeedTouch 580/580i (KPN)	NEE	Mogelijk problemen met voicestream

SWYX

1) Getest door Tiptel

Swyx	JA	> v6.x Redworks ondersteunt enkel trunking
------	----	---

TIPTTEL

Tiptel 280	JA	Firmware 9.60.13.10
Tiptel 282	JA ¹	Firmware v60
Tiptel 284	JA	Firmware 6.60.13.9
Tiptel 286	JA	Firmware 2.50.13.6
Tiptel VP28	JA	Firmware 23.40.13.27

THOMSON

Thomson TG789vn (KPN)	JA
-----------------------	----

YEALINK

Yealink SIP-T18P	JA
Yealink SIP-T20P	JA
Yealink SIP-T22P	JA
Yealink SIP-T26P	JA
Yealink SIP-T28P	JA
Yealink SIP-T32G	JA
Yealink SIP-T38G	JA
Yealink SIP-VP530	JA

1) Getest door Tiptel

ZOIPER

Zoiper Classic	JA	Free + Biz
----------------	----	------------

ZYXEL

Prestige 2002L	JA	
----------------	----	--

P2602HW-D1A/D3A	JA	
-----------------	----	--

P2612HW-F1/F3	JA	
---------------	----	--

P660HW-D1/3	JA	
-------------	----	--

P660-R	JA	
--------	----	--

P-791 SDSL	JA	
------------	----	--

P-792H v2 SDSL	JA	
----------------	----	--

P-793H v2 SDSL	JA	
----------------	----	--

P-870H-51a v2	JA	
---------------	----	--

ZyWALL 2 plus	JA	Firmware 4.04 XU.9
---------------	----	--------------------

ZyWALL 5	JA	Firmware 4.04 XD.8 SIP ALG/IDP/ADP Detectie uitzetten.
----------	----	---

ZyWALL 35	JA	Firmware 4.04 WZ.8 SIP ALG/IDP/ADP Detectie uitzetten.
-----------	----	---

ZyWALL USG100	JA	Firmware 2.20 AQQ.4 IDP/ADP Detectie uitzetten. SIP ALG aan, SIP Transformations uit, SIP inactivity timeout aan (media timeout: 600 / signalling timeout 7200 / ports: 5060+5061)
---------------	----	--